

Numele și prenumele verficatorului atestat:
UNGUREANU DĂNUȚ
Adresa:
Bd. Aurel Vlaicu nr. 22, Constanța
Telefon/fax:
+40(3)41441801;+40(7)41088884/+40(3)41441802

Nr. 1259SG24
Data: 06.02.2024
(conform registrului de evidență)

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerința Af



a Proiectului: **Elaborare plan urbanistic zonal in vederea lotizarii si reglementare terenuri pentru locuinte, parcela A 407/20 lot 2, comuna Valu lui Traian, judet Constanta.**

Date de identificare:

1. faza de proiectare: **Studiu geotehnic**
2. proiectant general:
3. proiectant de specialitate: **Motortrade Class SRL Municipiul Constanța, Aleea Stanjeneilor, Nr. 5, Camin Nefamilisti, NR.3 - Abator, Et. 3, Ap. 3E, Județ Constanța**
4. amplasament: **parcela A 407/20 lot 2, comuna Valu lui Traian, judet Constanta.**
5. data prezentării proiectului pentru verificare: **06.02.2024.**
6. beneficiar: **Namianu Daniela, Raceala Paul si Raceala Adrian**

Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Studiul geotehnic se referă la condițiile geologice, hidrogeologice, și geotehnice, din amplasamentul menționat anterior.

Studiul geotehnic, evidențiază în mod specific, următoarele aspecte:

- semnalarea unora dintre condițiile speciale ale amplasamentului;
- recomandări privind condițiile de fundare;
- calculul terenului de fundare;
- stabilirea parametrilor de seismicitate și a parametrilor climatici ai zonei studiate;
- determinarea nivelului apelor subterane freactice.
- lucrarea este încadrată în categoria geotehnică **2 risc geotehnic moderat.**
- lucrările de investigare ale terenului au constat din executia unui numar de 3 foraje cu adâncimea:



F1-5.00 m

F2-5.10 m

F3-4.90 m

- litologia terenului este redată în conformitate cu datele de foraj, până la adâncimea de foraj;
- stratul portant al fundației este: **loess galben, plastic vartos, grupa A-P.S.U.C**
- la data efectuării lucrărilor de teren, NU s-a interceptat nivel hidrostatic .
- se fac recomandări generale și recomandări specifice amplasamentului.

Documente ce se prezintă la verificare:

1. Piese scrise cu elemente geomorfologice, geologice, hidrogeologice, geofizice, generale și din amplasament

2. Anexe grafice:

- plan de situație/ plan de încadrare în zonă;
- fișa/fișe de foraj;
- rezultatele analizelor de laborator;
- relevé fotografic;
- altele;

Concluzii asupra verificării:

Proiectul corespunde cerinței Af.

Am primit un număr de 3 exemplare
Investitor/Proiectant



Am predat un număr de 3 exemplare
Verificator tehnic atestat

